

中型トラック速度計（制御プログラム）のリコール

（届出日：令和3年6月17日 開始日：令和3年6月18日）

リコール番号4974

令和3年6月17日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

中型トラックにおいて、速度計の制御プログラムが不適切なため、プログラム起動時に特定条件でのキー操作をおこなうと、警告灯が点灯し、速度計等が正しく作動しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、速度計の制御プログラムを対策プログラムに修正します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------------|--|--------|--|------------------------------------|-----------|
| UD トラックス | 2PG-BRR90S1 2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2 | 「コンドル」 | BRR90-7001189～BRR90-7002283 令和元年5月7日～令和3年3月28日 | 760 | |
| | 2PG-BSR90S2 2PG-BSR90T2 2RG-BSR90S2 2RG-BSR90T2 | | BSR90-7000093～BSR90-7000225 令和元年5月14日～令和3年3月28日 | 81 | |
| | 2PG-BTR90U2 2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2 | | BTR90-7000230～BTR90-7000523 令和元年5月14日～令和3年3月28日 | 147 | |
| | 2PG-BVR90U2 | | BVR90-7000007～BVR90-7000020 令和元年5月14日～令和3年1月12日 | 9 | |
| | 2KG-BVZ80U2 | | BVZ80-7000019～BVZ80-7000088 令和元年9月3日～令和3年3月27日 | 48 | |
| | 2KG-BVZ90U2 | | BVZ90-7000004 令和2年6月20日 | 1 | |
| | (計17型式) | | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和元年5月7日～令和3年3月27日 | (計1,046台) |

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



中型トラックにおいて、速度計の制御プログラムが不適切なため、プログラム起動時に特定条件でのキー操作をおこなうと、警告灯が点灯し、速度計等が正しく作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、速度計の制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：ステアリングコラムブラケット部に識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。