

# 大型トラックの速度計のリコールについて

平成 14年3月5日

平成14年3月5日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 12段手動変速機搭載車において、変速機のシフト用電磁弁の作動時に発生する瞬間的な電圧増加を抑制する機能が不十分なため、当該電磁弁から発生したノイズが車速整合器（車速センサーからの信号を変換して速度計等に伝達する装置）に影響を与え、当該整合器の変換値が異常値を示すものがあり、速度計、運行記録計、速度表示装置および速度制限装置が作動しなくなるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、変速機のシフト用電磁弁に、瞬間的な電圧増加を抑制する回路を追加します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-CK482BAT KL-CK482BHT	CK482B-00366～CK482B-00942 平成13年 1月10日～平成14年 1月23日	52
KL-CK482DAT KL-CK482DHT	CK482D-00030～CK482D-00059 平成13年 1月15日～平成13年12月18日	7
KL-CK542BAT KL-CK542BHT	CK542B-00005～CK542B-00072 平成12年 8月29日～平成14年 1月23日	36
KL-CK552BHT	CK552B-00320～CK552B-00437 平成13年 2月 5日～平成13年 5月 7日	3
KL-CK632BAT KL-CK632BHT	CK632B-00058～CK632B-00110 平成12年 9月27日～平成13年 3月15日	8
KL-CW542GHT	CW542G-00004～CW542G-00045 平成12年 2月28日～平成14年 1月11日	24
KL-CW632GHT	CW632G-00011～CW632G-00513 平成12年 5月24日～平成14年 1月30日	199
計 1 1 型式	製作期間の全体の範囲 平成12年 2月28日～平成14年 1月30日	計 329台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。