

小型トラックの制動装置のリコールについて

平成 16年10月7日

平成16年10月7日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 車枠に取付けられているヒートプロテクタ取付金具の形状が不適切なため、強度が不足しており、走行中の振動等により金具が破損して、ヒートプロテクタがブレーキパイプと接触することがあります。そのため、そのまま使用を続けるとブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該取付金具を対策品に交換します。なお、ブレーキパイプを点検し、損傷のあるものは新品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KK-BKR66E KK-BKR66ED	BKR66E-7745393～BKR66E-7745657 平成13年1月15日～平成14年3月7日	48
KK-BKR71E KK-BKR71ED	BKR71E-7741134～BKR71E-7741460 平成12年12月14日～平成14年2月22日	46
KK-BKR72E KK-BKR72ED KK-BKR72EV	BKR72E-7000002～BKR72E-7000016 平成13年2月27日～平成14年3月2日	7
KR-BKR81E KR-BKR81ED	BKR81E-7000005～BKR81E-7000741 平成14年5月16日～平成16年3月19日	86
計9型式	製作期間の全体の範囲 平成12年12月14日～平成16年3月19日	合計187台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。