

# 大型、中型トラックの駐車ブレーキのリコールについて

平成 13年11月21日

平成13年11月21日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 主制動装置において、空気式駐車制動装置のホイールシリンダ用ブーツの気密性が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブーツ内に水が侵入し、ウエッジガイド摺動面が錆で固着し、駐車ブレーキが解除されないことがあり、最悪の場合、フェード現象を起こすおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- ①全車両、ロッドを対策品に交換し、ブーツを新品に交換するとともに、バンドを追加します。②全車両、ウエッジガイド摺動面を点検し、錆が発生しているものは、ウエッジガイド一体型ホイールシリンダおよびダイヤフラムを新品に交換します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KL-PW252KZ	PW252K-00002～PW252K-05018 平成12年 2月16日～平成13年10月17日	18
KL-PW252MZ	PW252M-00001～PW252M-05041 平成12年 2月18日～平成13年 9月24日	47
KL-PW252PZ	PW252P-00001～PW252P-05051 平成12年 2月18日～平成13年 9月25日	54
KL-PW252TZ	PW252T-05001～PW252T-05022 平成12年 7月 6日～平成13年 9月21日	20
KL-PW252VZ	PW252V-00001～PW252V-05045 平成12年 2月18日～平成13年 9月26日	46
KL-CG48XWX	CG48XW-00002～CG48XW-00110 平成12年 2月18日～平成13年10月31日	86
KL-CG55XWX	CG55XW-00001～CG55XW-00022 平成12年 3月30日～平成13年 9月21日	22
計7型式	製作期間の全体の範囲 平成12年 2月16日～平成13年10月31日	計293台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。