

# 大型バスの電気配線のリコールについて

平成 11年12月24日

平成11年12月24日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを運輸大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- エンジン吸入空気予熱装置の配線において、エンジン上面への取付方法に不適切なものがあるため、付近の部品と接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、被覆が損傷し、当該配線の芯線が発熱して被覆から発煙するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、当該配線を点検し、被覆に損傷のないものはクランプを追加します。被覆に接触痕のあるものは、被覆を補修し保護カバー及びクランプを追加します。芯線に著しい短絡痕のあるものは、配線を良品と交換しクランプを追加します。

## 3. 対象車両

- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-UA460HAN	UA460HAN-00023～UA460HAN-00405 平成 7年 8月 9日～平成 8年12月20日	56
KC-UA460HSN	UA460HSN-00027～UA460HSN-00483 平成 7年 7月28日～平成 9年 4月15日	116
KC-UA460LAN	UA460LAN-00004～UA460LAN-00623 平成 7年 6月28日～平成 9年12月23日	138
KC-UA460LSN	UA460LSN-00001～UA460LSN-00472 平成 7年 8月10日～平成 9年 4月 9日	125
KC-UA460NAN	UA460NAN-00002～UA460NAN-00459 平成 7年10月 4日～平成 9年 3月21日	20
KC-UA460NSN	UA460NSN-00054～UA460NSN-00438 平成 7年 9月 2日～平成 9年 2月20日	11
U-UA440HAN	UA440HAN-01582～UA440HAN-02404 平成 5年 5月20日～平成 7年 2月27日	78
U-UA440HSN	UA440HSN-01513～UA440HSN-02658 平成 5年 4月27日～平成 7年 7月14日	341
U-UA440LAN	UA440LAN-01482～UA440LAN-02701 平成 5年 4月 6日～平成 7年 7月18日	157
U-UA440LSN	UA440LSN-01479～UA440LSN-02703 平成 5年 3月29日～平成 7年 7月19日	391
U-UA440NAN	UA440NAN-01491～UA440NAN-02669 平成 5年 4月 8日～平成 7年 6月29日	135
U-UA440NSN	UA440NSN-01490～UA440NSN-02681 平成 5年 4月12日～平成 7年 7月 5日	43
UA440KAN	90005-UA440KAN 平成 7年 3月 2日	1
計 13型式	製作期間の全体の範囲 平成5年3月29日～平成9年12月23日	計 1,612台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。