

# 大型トラックの走行装置のリコールについて

平成 24年6月12日

## リコール届出番号2948

平成24年6月12日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

### 1. 不具合の状況

- 大型貨物車(後前1軸駆動3軸車)の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがあります。

### 2. 改善の内容

- 全車両、架装仕様の確認を行い、対象車両については、後後軸を対策品に交換します。また、車両使用上の注意喚起を行います。

### 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。


型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-CD45AHHD	CD45AH-20002～CD45AH-20015 平成10年 1月23日～平成12年 2月 8日	14
KC-CD52AHH	CD52AH-10005～CD52AH-20046 平成 8年11月 1日～平成12年 2月15日	42
KC-CD52AHHD	CD52AH-10003～CD52AH-20044 平成 8年11月 4日～平成12年 2月 7日	37
KC-CD52AHN	CD52AHN-00001～CD52AHN-00094 平成 6年10月18日～平成 8年 8月 6日	32
KC-CD52AHND	CD52AHN-00003～CD52AHN-00097 平成 7年 7月 6日～平成 8年 9月 6日	52
KC-CD53AHHD	CD53AH-10001～CD53AH-20015 平成 8年10月 3日～平成12年 2月28日	21
KC-CD53AHND	CD53AHN-00001～CD53AHN-00043 平成 6年10月18日～平成 8年 3月12日	35
KL-CD48A	CD48A-30001～CD48A-30160 平成15年 3月28日～平成17年 7月11日	137
KL-CD48XHHD	CD48XH-00001～CD48XH-00049 平成12年 6月23日～平成15年 3月15日	48
KL-CD53XHH	CD53XH-00008～CD53XH-00050 平成13年 2月22日～平成15年 1月28日	30
KL-CD53XHHD	CD53XH-00003～CD53XH-00052 平成12年 8月11日～平成15年 2月20日	18
KL-CD55XHHD	CD55XH-00001～CD55XH-00023 平成12年 6月15日～平成15年 3月 3日	22
ADG-CD4XM	CD4XM-00001～CD4XM-30050 平成17年 3月24日～平成21年 6月 8日	150
計13型式	製作期間の全体の範囲	合計638台

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
	平成6年10月18日～平成21年6月8日	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

# 改善箇所説明図



大型貨物車(後前1軸駆動3軸車)の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、架装仕様の確認を行い、対象車両については、後後軸を対策品に交換する。また、車両使用上の注意喚起を行う。

注：  内は交換部品を示す。

識別： 後後軸後方中央部に白色ペイントを塗布する。