

大型観光バス電気装置（フロントドアガラスヒーター配線） のリコールについて

リコール番号 4525

（届出日：令和元年7月11日 開始日：令和元年7月12日）

令和元年7月11日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーターの配線の固定方法が不適切なため、ドア開閉時にアーム部（上側水平バー）の配線に局部的な曲げが生じるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドア開閉に伴って当該配線が繰り返し曲げられることで配線が断線し、発煙が生じるおそれがあります。本件は、平成31年2月26日付け「届出番号4455」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、暫定措置が恒久措置として十分な効力を持っていることが確認出来た為、恒久措置への切り換えを行うものです。

2. 改善の内容

- 全車両、フロントドアガラスヒーター配線の固定方法を対策仕様に変更します。また、当該配線を点検し、不具合発生部に断線が認められた場合は当該配線を新品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型観光バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「ス [°] -ス [°] A」	AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成20年6月19日～平成23年4月1日	11
	BKG-AS96JP		AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成19年9月19日～平成22年8月5日	53
		「ス [°] -ス [°] A」	AS96JP-20011～AS96JP-20068 平成20年3月14日～平成22年8月3日	6
UDトラックス	LKG-AS96VP	「ス [°] -ス [°] A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成22年10月1日～平成23年2月25日	11
		「ス [°] -ス [°] A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成22年11月2日～平成23年3月17日	4
	（計3型式）	（計4車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成19年9月19日～平成23年4月1日	85台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字巻丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図




《改善前》



《改善後》



基準不適合発生箇所



大型バスにおいて、オプション設定されているフロントドアガラスヒーターの配線の固定方法が不適切なため、ドア開閉時にアーム部（上側水平バー）の配線に局所的な曲げが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドア開閉に伴って当該配線が繰り返し曲げられることで配線が断線し、発煙が生じるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントドアガラスヒーター配線の固定方法を対策仕様に変更する。また、当該配線を点検し、不具合発生部に断線が認められた場合は当該配線を新品に交換する。

注：□ は不具合発生部に断線が認められた場合に新品と交換する配線を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB198」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。