

# 大型トラック走行装置（ディスクホイール）のリコールについて

（届出日：令和2年7月3日 開始日：令和2年7月3日）

リコール番号4772

令和2年7月3日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

大型トラックのスチール製ディスクホイールにおいて、リム成型の金型が不適切なため、リムとディスクの溶接合わせ面が不均一となり、溶接部の疲労強度が不足しているものがあります。そのため、長時間使用すると溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、ディスクホイールの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換します。

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5CA	「クオン」	JNCMB02C1LU051291 ~ JNCMB02C1LU052164 令和2年3月9日 ~ 令和2年4月8日	16	
	2PG-CD5CE		JNCMBPOCXLU051821 令和2年3月26日	1	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C1LU051310 ~ JNCMB02C3LU051597 令和2年3月9日 ~ 令和2年3月18日	2	
	2PG-CW5CL		JNCMB02D9LU051239 ~ JNCMBPOD7LU051476 令和2年3月5日 ~ 令和2年3月16日	3	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D4LU051665 ~ JNCMB02D5LU051996 令和2年3月24日 ~ 令和2年4月1日	2	
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A6LU051880 ~ JNCMB22A8LU051993 令和2年3月27日 ~ 令和2年4月7日	3	
	(計 6 型式)	( 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月5日 ~ 令和2年4月8日	(計 27台)	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図



大型トラックのスチール製ディスクホイールにおいて、リム成型の金型が不適切なため、リムとディスクの溶接合わせ面が不均一となり、溶接部の疲労強度が不足しているものがある。そのため、長時間使用すると溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、ディスクホイールが破損するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、ディスクホイールの製造番号を確認し、該当する場合は良品と交換する。

注：  は交換する部品を示す。

識別： 改善済車両には助手席側ステップ部の車両諸元プレート右上端に白色ペイントを塗布する。