

# 小型トラックの制動装置のリコールについて

平成 13年4月10日

平成13年4月10日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- アクセルケーブルの固定方法が不適切なため、アクセルケーブルがフレーム上面から落ちて左前輪ブレーキパイプと接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該ブレーキパイプが損傷してブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、アクセルケーブルを固定するクリップを追加します。なお、ブレーキパイプ及びアクセルケーブルが損傷している場合は新品と交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-BKR66E KC-BKR66EA KC-BKR66EAV KC-BKR66ED KC-BKR66EDN KC-BKR66ER	BKR66E-7740001~BKR66E-7742418 平成7年5月17日~平成8年12月2日	1,532
KC-BKR66GAV	BKR66G-7740001~BKR66G-7740082 平成7年6月20日~平成8年11月25日	36
KC-BKR66LAR KC-BKR66LAV	BKR66L-7740001~BKR66L-7740728 平成7年5月19日~平成8年12月2日	382
KC-BKR71EA KC-BKR71EAV KC-BKR71ED KC-BKR71EDN KC-BKR71ER KC-BKR71ET	BKR71E-7740001~BKR71E-7740301 平成7年5月31日~平成8年11月30日	263
KC-BKR71GAV	BKR71G-7740028~BKR71G-7740063 平成7年10月28日~平成8年3月11日	3
KC-BKR71LAR KC-BKR71LAV	BKR71L-7740001~BKR71L-7740097 平成7年8月4日~平成8年11月26日	59
計18型式	製作期間全体の範囲 平成7年5月17日~平成8年12月2日	合計2,275台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。