

※本リコールは、令和7年10月9日に届出したリコール届出番号5723に統合されました。
詳しくはリコール届出番号5723をご覧ください。

大型バスの車体装置（左側ミラーステア）のリコールについて

平成 27年1月29日

リコール届出番号3509

平成27年1月29日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 大型観光バスの手動格納式左側ミラーステアにおいて、組立方法が不適切なため、ミラー側ステアの取付ボルトの軸力が弱いものがあります。そのため、走行時の振動等により手動格納ユニットのミラー側ステア取付部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、手動格納ユニットとミラー側ステアを対策品に交換します。

3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している大型観光バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「スペース -A」	AM96FH-20007 平成21年3月12日	1
	BKG-AS96JP		AS96JP-20010～AS96JP-20047 平成20年3月13日～平成21年9月10 日	17
UD トラックス			AS96JP-20052～AS96JP-20066 平成20年3月13日～平成22年8月5日	7
	(計2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年3月13日～平成22年8月5日	計25台

備考) 本件は、平成26年10月16日付け「届出番号3455」により暫定措置のリコール届出をした
ものですが、恒久対策が決定したため、対象車両を追加して再度対策を行うものです。

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄
りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



大型観光バスの手動格納式左側ミラーステーにおいて、組立方法が不適切なため、ミラー側ステーの取付ボルトの軸力が弱いものがある。そのため、走行時の振動等により手動格納ユニットのミラー側ステー取付部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して、最悪の場合、左側ミラーが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、手動格納ユニットとミラー側ステーを対策品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB161」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。