

# 小型トラックの原動機のサービスキャンペーンについて

平成 22年6月11日

(開始日：平成22年6月11日)

平成22年6月10日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 冷凍車架装を行う車両の原動機において、冷凍コンプレッサ駆動ベルトを過大な力で張った場合、クランクプーリボルトの締付トルクが不足しているため、クランクプーリの締結面が摩耗することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損もしくは、クランクプーリが空転し、プーリにクランクシャフトの回転力が伝わらなくなり、充電警告灯が点灯し、冷却水温度上昇により水温警告灯が点灯します。

## 2. 改善の内容

- 全車両、クランクプーリボルトを対策品と交換し、ボルトの締結力を上げます。クランクプーリ及びワッシャは、新品に交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BJR85AN	BJR85-7000011 平成19年6月4日	1
BKG-BJS85AN	BJS85-7000005 平成19年9月4日	1

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BLR85AN	BLR85-7000001 平成19年3月13日	1
BDG-BMR85N BKG-BMR85AN BKG-BMR85N	BMR85-7000011～BMR85-7000123 平成19年7月2日～平成22年2月3日	12
BDG-BPR85AN BKG-BPR85AN	BPR85-7000008～BPR85-7000255 平成19年3月21日～平成22年2月4日	31
BDG-BPS85AN	BPS85-7000019～BPS85-7000025 平成20年9月2日～平成21年6月3日	2
計9型式	製作期間の全体の範囲 平成19年3月13日～平成22年2月4日	合計48台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。