

大型トラック動力伝達装置自動変速機のリコールについて

平成 27年12月3日

リコール届出番号3706

平成27年12月3日、UDトラックス株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 電子制御機械式自動変速機の2速—3速のギヤ・シフトフォーク及びスプリッタ・ピストンロッドの強度が不足しているため、当該フォーク及びロッドに亀裂が発生するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、当該フォーク又はロッドが折損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

- ①
自動変速機の2速-3速ギヤ・シフトフォークを対策品と交換します。
- ②
自動変速機のスプリッタ・ピストンロッドを対策品と交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備 考
UDトラック	LDG-CD5YA LKG-CD5YA QKG-CD5YA	「クオン」	CD5YA-00101 ~ CD5YA-00186 平成22年7月28日 ~ 平成24年2月 21日	57	①28台 ②57台
	LKG-CD5YL		CD5YL-00105 ~ CD5YL-00256 平成22年7月9日 ~ 平成23年12月 13日	35	①25台 ②34台
	LKG-CD5ZA QKG-CD5ZA		CD5ZA-00102 ~ CD5ZA-01440 平成22年3月5日 ~ 平成24年1月 19日	1,123	① 785 台 ② 1,102台
	LKG-CD5ZE		CD5ZE-00102 ~ CD5ZE-00195 平成22年3月5日 ~ 平成24年1月 18日	78	①51台 ②77台
	LKG-CD5ZL QKG-CD5ZL		CD5ZL-00103 ~ CD5ZL-00267 平成22年5月24日 ~ 平成24年2月 21日	60	①38台 ②59台
	LKG-CG5YA		CG5YA-00101 ~ CG5YA-00117 平成22年7月15日 ~ 平成23年10 月14日	15	①12台 ②15台
	LKG-CG5YE		CG5YE-00102 平成23年12月22日	1	① 0台 ② 1台
	LKG-CG5ZA QKG-CG5ZA		CG5ZA-00102 ~ CG5ZA-01574 平成22年3月5日 ~ 平成24年2月 21日	1,270	① 804 台 ② 1,239台
	LKG-CG5ZE QKG-CG5ZE		CG5ZE-00102 ~ CG5ZE-00268 平成22年7月16日 ~ 平成24年2月 21日	143	①95台 ② 138 台
	LKG-CG5ZL		CG5ZL-00102 ~ CG5ZL-00181 平成22年7月29日 ~ 平成24年1月 17日	53	①33台 ②52台
	LKG-CG5ZM		CG5ZM-00101 ~ CG5ZM-00119 平成22年8月20日 ~ 平成24年1月	13	① 8台 ②13台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
			11日		
	LDG-CV5XA LDG-CV5XA改		CV5XA-00106 ~ CV5XA-00144 平成22年10月18日 ~ 平成23年 10月5日	8	① 6台 ② 8台
	LDG-CV5XL		CV5XL-00115 ~ CV5XL-00120 平成23年7月4日 ~ 平成23年9月 16日	6	① 3台 ② 6台
	LKG-CV5YB LKG-CV5YB改		CV5YB-00104 ~ CV5YB-00126 平成22年8月20日 ~ 平成23年12 月20日	11	① 8台 ② 11台
	LDG-CV5YL改		CV5YL-00121 平成22年10月14日	1	① 1台 ② 1台
	LDG-CW5XL		CW5XL-00125 ~ CW5XL-00636 平成22年8月18日 ~ 平成23年12 月1日	21	① 13台 ② 20台
	LKG-CW5YL QKG-CW5YL		CW5YL-00104 ~ CW5YL-00480 平成22年7月14日 ~ 平成24年2月 21日	28	① 17台 ② 27台
	LKG-CW5ZA		CW5ZA-00101 ~ CW5ZA-00188 平成22年7月28日 ~ 平成23年11 月2日	50	① 26台 ② 49台
UDトラッ クス	LDG-CW5ZL LKG-CW5ZL LKG-CW5ZL 改	「クオン」	CW5ZL-00101 ~ CW5ZL-00305 平成22年3月5日 ~ 平成24年2月 15日	87	① 51台 ② 87台
	LKG-CX5YA LKG-CX5YA改		CX5YA-00102 ~ CX5YA-00155 平成22年8月31日 ~ 平成24年1月 16日	32	① 24台 ② 32台
	LKG-GK5XAB QKG-GK5XAB LKG-GK5XAB 改		GK5XA-00107 ~ GK5XA-01195 平成22年7月6日 ~ 平成24年2月 21日	713	① 387 台 ② 682 台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	LKG-GK5XAD LKG-GK5XAD 改		GK5XA-00132 ~ GK5XA-01173 平成22年8月4日 ~ 平成23年12月 15日	50	①28台 ②49台
	LKG-GK5XAE LKG-GK5XAE 改		GK5XA-00121 ~ GK5XA-01119 平成22年8月6日 ~ 平成23年11月 17日	30	①14台 ②30台
	LKG-GK5XAK QKG-GK5XAK		GK5XA-00597 ~ GK5XA-01103 平成23年4月13日 ~ 平成24年2月 21日	5	①1台 ②5台
	LKG-GK6XAB QKG-GK6XAB LKG-GK6XAB 改		GK6XA-00106 ~ GK6XA-00773 平成22年7月12日 ~ 平成24年2月 21日	420	①241 台 ②409 台
	LKG-GK6XAD QKG-GK6XAD LKG-GK6XAD 改		GK6XA-00110 ~ GK6XA-00743 平成22年7月12日 ~ 平成23年12 月1日	50	①25台 ②49台
	LKG-GK6XAE		GK6XA-00123 ~ GK6XA-00699 平成22年8月5日 ~ 平成23年11月 7日	8	①1台 ②8台
	(計 48 型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年3月5日 ~ 平成24年2月 21日	計4,368台	① 2,725台 ② 4,260台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



電子制御機械式自動変速機の2速-3速ギヤ・シフトフォーク及びスプリッタ・ピストンロッドの強度が不足しているため、当該フォーク及びロッドに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、当該フォーク又はロッドが折損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

- ①自動変速機の2速-3速ギヤ・シフトフォークを対策品と交換する。
- ②自動変速機のスプリッタ・ピストンロッドを対策品と交換する。

注: 内は交換する部品を示す。

識別:TECU コネクタ部に、白色ペイントを塗布する。