

小型トラックのドアガラス昇降装置のサービスキャンペーンについて

平成 21年10月22日

(開始日：平成21年1月下旬)

平成21年1月22日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が、下記のサービスキャンペーンを国土交通省に通知しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- ドアガラス昇降装置をドアパネルに固定しているスクリュの形状が不適切なため、スクリュが緩み異音が発生することがあります。そのため、そのまま使用を続けると、ドアガラスの昇降が緩慢になり、最悪の場合、ドアガラスの昇降が困難になるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、ドアガラス昇降装置のスクリュを対策品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
BKG-BJR85A BKG-BJR85AD BKG-BJR85AN	BJR85-7000001～BJR85-7000035 平成19年3月8日～平成19年10月2日	35
BKG-BJS85A BKG-BJS85AN	BJS85-7000001～BJS85-7000007 平成19年3月23日～平成19年10月4日	7
PB-BKR81A PB-BKR81AD	BKR81-7000962～BKR81-7000975 平成19年1月18日～平成19年2月28日	14

型式	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PB-BKR81AN PB-BKR81AR PB-BKR81N PB-BKR81R		
AFG-BKR82AN AFG-BKR82N NFG-BKR82XAN	BKR82-7000033～BKR82-7000035 平成19年1月19日～平成19年10月12日	3
BDG-BKR85A BDG-BKR85AD BDG-BKR85AN BDG-BKR85N BDG-BKR85R BKG-BKR85AD BKG-BKR85AN	BKR85-7000001～BKR85-7000043 平成19年3月8日～平成19年10月16日	42
PDG-BKR85YN	BKR85Y-7000001～BKR85Y-7000003 平成19年5月15日～平成19年7月11日	3
PB-BKS81AN PB-BKS81N	BKS81-7000081～BKS81-7000082 平成19年2月2日～平成19年2月27日	2
BDG-BKS85A BDG-BKS85AD	BKS85-7000001～BKS85-7000004 平成19年7月10日～平成19年10月17日	4
PA-BPR81R PB-BPR81AN	BPR81-7000542～BPR81-7000544 平成19年1月18日～平成19年1月29日	3
計28型式	製作期間の全体の範囲 平成19年1月18日～平成19年10月17日	合計113台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りの日産ディーゼル販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。