

中型トラックブレーキパイプのリコールについて

リコール番号 4426

(届出日：平成31年1月29日 開始日：平成31年1月30日)

平成31年1月29日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 中型トラックのブレーキパイプにおいて、取付位置が不適切なため、クロスメンバと干渉するものがあります。そのため、走行振動等によりブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液が漏れるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、ブレーキパイプとクロスメンバの隙間を点検し、隙間がないものは、クリップを追加またはブレーキパイプを対策品に交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
UD トラックス	2PG-BSR90T2	「コンドル」	BSR90-7000005～BSR90-7000037 平成29年11月21日～平成30年6月19日	2
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月21日～平成30年6月19日	(計2台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図



改善前	改善後
<p>ブレーキパイプ</p> <p>クロスメンバ</p>	<p><クリップ追加></p> <p>クリップ</p> <p><ブレーキパイプ交換></p> <p>ブレーキパイプ</p>

中型トラックのブレーキパイプにおいて、取付位置が不適切なため、クロスメンバと干渉するものがある。そのため、走行振動等によりブレーキパイプが損傷し、ブレーキ液が漏れるおそれがある。

改善の内容
 全車両、ブレーキパイプとクロスメンバの隙間を点検し、隙間がないものは、クリップを追加またはブレーキパイプを対策品に交換する。

識別 : 車両右側のエアタンクに識別シール (黄色) を貼付する。

注 : は措置する部品を示す。